

Abseilers hervatten inspecties rotorbladen

Specialisten zijn de komende weken druk met het inspectiewerk van de rotorbladen. Langs kabels zullen ze dan 'abzeilen' langs de wieken van diverse windturbines. Indien on-effenheden worden aangetroffen (die voor een fluittoon kunnen zorgen), worden tevens reparaties uitgevoerd.

Het werk aan de rotorbladen lag enkele maanden stil vanwege de winterse weersomstandigheden. Nu het weer is verbeterd kunnen de specialisten weer aan de slag.



Werkzaamheden komende weken (als de weersomstandigheden het toe laten)

21-26 maart

Gehele windpark
Lijn OM

Gehele windpark

Gehele windpark

Gehele windpark

Gehele windpark

Gehele windpark

DEE-1.4 en DEE-2.2

Gehele windpark

DEE-1.1 /1.3

DEE-2.7 RH11.7

Herstelwerkzaamheden

Herstellerrein na verwijdering bypass OM 1.5 en OM-1.6

Commissioning

Testrondes

Overname inspecties

Reparaties rotorbladen (abseilers)

Klaibreren meters

Overname inspecties

In stallatie zonnenapen tbv elektrische hekwerken

Inspecties ecooloog

Asfalteren 12 ingangen op Dreef, toegang tot DEE-2.7 en toegang RH-3.8